

Achtung

Herstelleränderung:

Geänderte

Hecktürarretierung

links und rechts

Ohne Druckknopf

Türe kann durch

geringen Widerstand

Geöffnet werden

(Vorsicht Windstoss)