

**Problem:** Küchenblock knarzt stark bei Unebenheiten während der Fahrt.

**Ursache:** minimales Spiel der Bodenplatte, verursacht durch Toleranzen im Chassis, dies hat eine Bewegung des Küchenblocks zur Folge.

**Abhilfe:** Stabilisierung der Bodenplatte im Bereich des Küchenblocks.

Untere Führung der Fliegenschutztür abschrauben, einen breiten Holzkeil o.ä. im Bereich des Küchenblocks einsetzen (nicht einschlagen) sodass der Boden unterfüttert ist.

Anschließend die untere Führungsschiene wieder montieren und darauf achten, dass der Keil nicht mit der Schiene in Berührung kommt.

**Aufwand:** ca. 20min.

