

NEW : iSOLVE is now moving to wiSOLVE : more content, more solutions, more languages and a powerful search based on AI engine. Try it !

Accessible from ServiceBox, LinkEntry and ServiceLibrary.

YoutubeLink ([https://www.youtube.com/watch?](https://www.youtube.com/watch?v=uFjcZbmClol&list=PLqGil5cfb9Fq_IiUPxFUkSilaf_UHSbSa&index=1)

[v=uFjcZbmClol&list=PLqGil5cfb9Fq_IiUPxFUkSilaf_UHSbSa&index=1](https://www.youtube.com/watch?v=uFjcZbmClol&list=PLqGil5cfb9Fq_IiUPxFUkSilaf_UHSbSa&index=1))

- Important! please ignore 5GML error when trying to download VSM ECU refer to item 40726

 Abonnieren

 Registrieren

ITEM-NUMMER 41611

Kundenbeanstandung:

X250 MCA24 Cruise control ACC - Der adaptive Tempomat kann nicht über 90 km/h eingestellt werden. Nur Wohnmobil

Kontext / Begleitumstände:

Es wurden keine DTCs für das Problem festgelegt.

Grund / Grundlegende Ursache:

Bestellfehler durch den Wohnmobil-Ausbauer

Anmerkungen / Vorherige Kontrollen:

Für dieses Problem sind keine relevanten DTCs vorhanden. Betroffene Fahrzeuge sind Wohnmobile. Die Höchstgeschwindigkeit, die sie einstellen können, ist 90 km/h.

Beim Beschleunigen über 90 km/h und dem Versuch, ACC einzustellen, erscheint die folgende Meldung: „Adaptive Tempomat nicht verfügbar. Über Höchstgeschwindigkeit.“

Lösungstyp: Zwischenlösung

Datum der letzten Änderung: 28/07/2025 15:42

Ausgangssprache: Englisch

Item-Bewertung: 0 / 5

 Gelöst (0)  Ungelöst (0)



(/system/files/2025-05/Foto%2B1.jpg)

LÖSUNG

Für dieses Thema muss kein DIDA-Ticket geöffnet werden.

Handelt es sich bei dem Fahrzeug um ein Wohnmobil, muss der Verkaufsleiter des Landes kontaktiert werden, um zu überprüfen, ob die ursprüngliche Spezifikation des Fahrzeugs mit der Nutzung des Wohnmobil-Fahrzeugs (N1 oder N2) übereinstimmt.

In unserem Fall, wenn die Spezifikation N2 ist, muss der Landesverkaufsleiter aufgrund eines Bestellfehlers des Wohnmobilumbauers eine Proxyänderung (von N2 auf N1) anfordern.

Nachdem der Proxy modifiziert wurde, muss eine Proxy-Wiederherstellung durchgeführt werden, um das Fahrzeug in den normalen Camper-Fahrzeugbetrieb zurückzusetzen.