

1

achweise

**PÖSSL**

1.3 Inspektionsnachweise

Übergabe

Datum: 23.11.2019

Unterschrift und Stempel des PÖSSL-Handelspartners:

**DüMo Reisemobile GmbH & Co. KG**  
Graskirch 15 · 45249 Dülmen  
www.dumoreisemobile.de  
Tel. 02590/94 28-0  
Fax 02590/91 50-93

1. Jahr


Datum:

Unterschrift und Stempel des PÖSSL-Handelspartners:



☐ Keine Mängel festgestellt

☐ Festgestellte Mängel: \_\_\_\_\_

Sollte aufgrund der Inspektion die Notwendigkeit von weiter gehenden Arbeiten festgestellt werden, wird die Ausführung von der Auftragserteilung



2




Ist hinter dieser Verkleidung  
ein Kleinkasten?

Der Schraubt liefert keine  
Kleben an



Oder ist die Kleinstbox für die Lichtleiste hinter der Abdeckung des Pössl Bedienteil?



Diese 12 Volt Boxen sind im Schrank über den Betten im Schlafzimmer und über dem Schrank am Tisch, darin sind die Lichtleisten verbrennt  
Wo ist diese Box für die Lichtleiste in der Küche?